

theben[®]

Pohybový snímač LU 101-46

101 0 801


Návod na inštaláciu a použitie



Upozornenie:

Pohybový snímač možno používať s normálnymi žiarovkami, so žiarovkami s kremíkovým vláknom a s halogénovými žiarovkami až do 2400 W. Žiarivky možno používať max. do **1000 W**.

- Zariadenie umiestnite pokiaľ možno na chránené miesto (pod strešku, atď.) oddelené od zdrojov tepla. Nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečných paprskov.
- V primeraných intervaloch očistite vlhkou utierkou šošovku a puzdro snímača.



Inštalácia

Inštaláciu a elektrické zapojenie pohybového snímača LU 101.0.801 smie vykonat len kvalifikovaný elektrikár podľa platných nariem a predpisov.


Pri zapojovaní je nutné dodržiavať pravidlá farebného značenia vodičov.

Pohybový snímač pripojte vo výške 1,8–2 m ku stene pomocou dodávaných skrutiek.

Funkcie:

Správne nainštalované zariadenie LU 101-46 vykonáva tieto funkcie:

1. **ON:** zopne v noci kontakty (napríklad svetlo) pomocou snímacej fotobunky.
2. **OFF:** rozopne kontakty
3. Kontakty je možno spínať i vo dne, pokiaľ sa nastaví trimer **LITE** do polohy **TEST**.



Funkcia TEST:

Trimre **TIME** a **LITE** otočte proti smeru hodinových ručičiek do polohy **TEST**.


Stlačte vypínač a kontakty okamžite zopnú.

Výčkajte 40 sekúnd, než sa kontakty rozopnú.

Kontakty vzápäť rozsvietia.

Prejdite pred snímačom a zkontrolujte, či funguje správne.

Medzi jednotlivými prechodom vždy počkajte cca 5 sekúnd.



Funkcia KONTROLA:

Trimer **TIME** (čas): slúži pre nastavenie požadovaného času zapnutia.

Trimer **LITE** (stmievač): je určený pre nastavenie intenzity svetla, pri ktorej snímač spína.

Funkcia LITE:

Nastavenie trimera **LITE** závisí na okolitej intenzite osvetlenia. Ak je trimer **LITE** v polohe **TEST**, bude zariadenie fungovať pri dennom svetle. Nastavenie prahu spínania pri aktuálnej intenzite svetla sa vykoná tak, že trimer otočíte na max. hodnotu potom ním pomaly otáčate proti smeru hodinových ručičiek, dokiaľ snímač nezopne.

Funkcia TIME:

Pre nastavenie času zapnutia otočte trimerom **TIME** do strednej polohy.

Zkontrolujte takto nastavený čas prvým prechodom pod snímačom. Otočením čapu v smere hodinových ručičiek do dorazovej polohy sa nastaví max. čas zopnutia, tzn. 20 minút. Tento čas možno skrátiť až na 5 sekúnd otáčaním čapu proti smeru hodinových ručičiek.

Nastavenie uhla záberu:

Snímač LUNA 101-46 môže zaberať uhol až 180°, a to vo vodorovnom i zvislom smere. Dosah snímača je 14 m. Túto vzdialenosť možno skrátiť sklopením snímača.

Technické parametre:

- 220–240 V AC; 50 Hz
- Nastaviteľný čas zopnutí od 5 sekúnd do 20 minút
- Spínajúci výkon pre normálne a halogénové žiarovky až do 2400 W, pre žiarivky do 1000 W
- Uhol snímania: 180°
- Dosah snímača: 8 m v bočnom smere, 14 m v čelnom smere pri 20 °C
- Montážna výška na stenu: 1,8–2 m
- Max. prúd: 10 A
- Teplota okolia: -20 až +50 °C
- Stupeň krytie: IP 44