

theben®



Snímač pohybu

LUXA 103-360 AP 103 0 020
LUXA 103-360/2 AP 103 0 021

1. Použitie v súlade s daným účelom

- Zariadenia Luxa 103-360 AP sú snímače pohybu pre automatické ovládanie osvetlenia v interiéri.
- Sú určené pre tieto priestory: Konferenčné sály, kancelárie, obytné budovy, toalety apod.
- Inštalujú sa jednoduchým spôsobom na strop.
- **2 relé s výstupnými kontaktmi:** jedno relé pre ovládanie osvetlenia a jedno pre časové nastavenie kanála HKL (kúrenie, klimatizácia, vetranie)
- **Nastavenie času**
Nastavenie času od 5 s do 20 min., s testovacím režimom a impulzným režimom (1 s)

2. Základné bezpečnostné pokyny

⚠ UPOZORNENIE


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru!

- Montáž môže vykonávať výhradne školený elektrikár!

- Zariadenie zodpovedá EN 60669-2-1 pri stanovenej inštalácii; IP 40 podľa EN 60529
- Je určené na použitie za normálnych okolitých podmienok
- Je určené pre inštaláciu v interiéri

3. Montáž a pripojenie


Odporúčaná inštalčná výška je 2,5 m. Priemer rozsahu snímania predstavuje až 7 m.



Inštalčné pokyny

Vzhľadom k tomu, že snímač reaguje na kolísanie teploty, zamedzte nasledujúcim situáciám:

- Nesmerujte snímač pohybu na silne reflexný povrch, ako sú zrkadlá atď.
- Neinštalujte snímač pohybu v blízkosti zdrojov tepla, ako sú výstupy kúrenia, klimatizácia, svietidlá atď.
- Nesmerujte snímač pohybu na objekty, ktoré sa vo vetre pohybujú, ako záclony, veľké rastliny apod.




Pripojenie

⚠ UPOZORNENIE


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Montáž môže vykonávať výhradne školený elektrikár!
- Vypnite napájanie.
- Susediace prvky, ktoré sú pod napätím, zakryte alebo odpojte.
- Zaisťte ich proti opätovnému zapnutiu!
- Skontrolujte neprítomnosť napätia!
- Uzemnite a skratujte!


Spotrebič ovládaný jedným snímačom pohybu




Spotrebič ovládaný dvoma senzormi pohybu pre zväčšenie rozsahu snímania



Svietidlá sú spínané buď zariadením LUXA 103-360/2 AP alebo schodiskovým časovým spínačom




Dva spotrebiče ovládané jedným snímačom pohybu




Montáž

- Opatrne nadvihnite vonkajší kryt skrutkovačom a odstráňte ho, až bude vidieť otočné potenciometre.
- Pomocou skrutkovača odstráňte teleso krytu zo základnej dosky.



Existujú dve možnosti prívodu káblov: jednak priechodom základnou doskou, jednak zo strany telesa krytu.

- Vyberte jednu z možností, vylomte vstupný otvor, zaveďte dovnútra kábel a pripojte ho na svorky.



- Nasuňte teleso krytu na základnú dosku, dotiahnite skrutky a nasadte vonkajší kryt.
- Potom ho očistite suchou čistou handričkou.
- Upevnite teleso krytu 2 skrutkami k stropu. Základná doska je vybavená otvormi pre rôzne štandardné spôsoby skrutkového upevnenia, zodpovedajúce už pripraveným upevňovacím otvorom.



- Pripojte zariadenie k elektrickému rozvodu.


4. Nastavenia a funkcie

Upozornenie:


- **Testovací režim:** Pre aktiváciu testovacieho režimu nastavte otočný potenciometer „TIME1“ alebo „TIME“ do polohy „test“. Keď sa snímač pohybu aktivuje, zapne sa na 2 s svetlo a LED kontrolka a potom sa zase vypne.
- **Krátky impulzný režim:** Nastavte otočný potenciometer do polohy ; schodiskový časový spínač sa aktivuje a pripojený spotrebič sa zapne po čase nastavenom na schodiskovom časovom spínači.

Nastavenie otočných potenciometrov LUX, METER, TIME

Nastavte otočné potenciometre na uvedené hodnoty (okrem polohy „test“ a „ \sqrt{L} “).



LUXA 103-360 AP



LUXA 103-360/2 AP

Nastavenie otočného potenciometra TIME

- **LUXA103-360/2 AP:**
TIME 1: nastaviteľný od 5 s do 20 min.
TIME 2: nastaviteľný od 10 s do 60 min.
- **LUXA 103-360 AP:**
TIME: nastaviteľný od 5 s do 20 min.

Nastavenie otočného potenciometra LUX

Hodnotu svetelnej citlivosti v luxoch možno nastaviť v rozsahu od 10 do 2000 lx.

- Pri nastavení otočného potenciometra LUX na hodnotu 10 je svetelná citlivosť najnižšia, zariadenia LUXA 103-360/2 AP / LUXA103-360 AP fungujú len za tmy.
- Pri nastavení otočného potenciometra LUX na hodnotu 2000 je svetelná citlivosť najvyššia, zariadenia LUXA 103-360/2 AP / LUXA103-360 AP fungujú pri akomkoľvek osvetlení.

Nastavenie otočného potenciometra METER


- Pri nastavení otočného potenciometra METER do polohy „-“ je „zorné pole“ najmenšie.
- Pri nastavení otočného potenciometra METER do polohy „+“ je „zorné pole“ najväčšie.
- Nastavte otočný potenciometer METER do polohy medzi „-“ a „+“ tak, aby ste dosiahli požadované veľkosti „zorného poľa“.

Testovací režim

Funkcia kontrolky LED

Vstavaná červená kontrolka LED indikuje príjem infračerveného signálu a testovací režim.

- Pri teste je možné kontrolku LED použiť ako indikátor bez toho, aby bol pripojený nejaký spotrebič.



Test chůdzou

Test chůdzou slouží pre optimalizáciu miesta inštalácie, umožňujúceho čo najlepšie nastavenie rozsahu snímania.

- Nastavte otočný potenciometer METER do polohy „+“ a potenciometer TIME1 do polohy „test“; teraz možno vykonať test chůdzou (meranie svetelnej citlivosti nehrá žiadnu rolu).

Upozornenie

Po prvom zapnutí alebo po resete vyžaduje snímač pohybu asi 60 s pre zahriatie. Počas cca 40 s fázy zahrievania nemožno snímač pohybu aktivovať. Potom prejde snímač pohybu do pohotovostného režimu a chová sa podľa nastavených časov.

Stav kontrolky LED ako aj záťaž snímače pohybu sú popísané nižšie.

- Keď je otočný potenciometer TIME nastavený na režim „ \sqrt{L} “, kontrolka LED sa na 40 s rozsvieti a potom opäť zhasne. Spotrebič I zariadenia Luxa 103-360/2 AP a spotrebič zariadenia Luxa 103-360 AP zostanú vypnuté, ale spotrebič II zariadenia Luxa 103-360/2 AP sa na 60 s zapne a potom opäť vypne.
- Keď je otočný potenciometer TIME nastavený inej polohy ako je režim „ \sqrt{L} “, kontrolka LED sa na 40 s rozsvieti a potom opäť zhasne. Spotrebič snímača pohybu sa na 60 s zapne a potom opäť vypne, ak počas fázy zahrievania nie je detekovaný žiadny pohyb. Keď sa snímač pohybu aktivuje, spotrebič sa zapne podľa nastavenia otočného potenciometra TIME.



Vykonanie testu

Osoba vykonávajúca test sa musí nachádzať vo vnútri rozsahu snímania.

- Zapnite zariadenie.
- Chodte šikmo k oblastí snímania.
- Keď sa snímač pohybu aktivuje, červená kontrolka LED sa na 2 s rozsvieti.
- Otáčaním potenciometra METER zriadte požadovanej vykrytie.
- Zopakujte tieto kroky, kým nebudú splnené vaše požiadavky.

6. Technické údaje

Menovité napätie:	230 V~ +10%/–15%
Menovitá frekvencia:	50–60 Hz
Rozsah svetelnej citlivosti:	10–2000 lx
Prikon:	cca 1 W/typ 5 VA
Kontakt:	spínací (μ)
Spínaný výkon:	10 A ($\cos \varphi = 1$) / 3 AX ($\cos \varphi = 0,3$)
Zaťaženie žiarovkami:	1000 W max.
Zaťaženie halogénovými žiarovkami:	1000 W max.
Žiarivky:	paralelne kompenzované: 400 VA (42 μ F)
Kompaktné zářivky:	4x7 W, 3x11 W, 3x15 W, 3x20 W, 3x23 W
Rozsah snímania:	kruhový, 360° \varnothing cca 4–7 m pri montážnej výške 2,5 m
Montážna výška:	2,0–3,0 m
Nastavenie hodnoty v lx:	10/100/300/2000
Čas zopnutia svetelného kanála:	TIME (T1-T2): Impulz (1 s)/TEST (2 s)/5 s/5 min/10 min/20 min (6 možností nastavenia)

iba LUXA103-360/2 AP

Prikon:	cca 1,5 W/typ 8 VA
Čas zopnutia kanála prítomnosti (HVAC):	TIME2 ON (T1-T2): 10 s až 60 min
Kontakt prítomnosti (HVAC, D1-D2):	5 A max. ($\cos \varphi = 1$), 30 V DC alebo 250 V AC
Trieda ochrany:	II podľa EN 60669-2-1 pri montáži v súlade s daným účelom
Stupeň krytia:	IP 40 podľa EN 60529
Prípustná prevádzková teplota:	0 °C až 45 °C